

5 PASSOS PARA MELHORIA DO INDICADOR MTBF

1. ESTUDE

Conheça absolutamente tudo sobre Tribologia e Mecanismos de Desgastes



2. COLETE INFORMAÇÕES

Busque o máximo de informações possíveis sobre a peça, vida útil e ambiente de trabalho. Elas vão ser muito úteis na solução do problema.



3. SELECIONE

Escolha o revestimento contra desgastes que melhor se adapte ao ambiente de trabalho.



4. TESTE

Teste a nova solução no laboratório. É rápido e barato



5. AVALIE OS RESULTADOS

Avalie os resultados e inicie o processo novamente. Melhorar o MTBF reduz custos de manutenção.

